由 Autodesk 教育版产品制作



1	电流显示
2	塑料面板
3	MMA
4	0.8CO2
5	0.8药芯焊丝
6	1.0药芯焊丝
7	电压显示
8	TIG
9	O.C
10	AC220V
11	功能转换按键
12	电流调节/MIG送丝调节
13	输出正极
14	转换极性
15	输出负极
16	欧式接口
17	MIG电压调节

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

利用 pdfFactory Pro 测试版本创建的PDF文档 www.pdffactory.com